

## Parametry wentylatorów osiowych

Wielkość	Wydajność		Spręż	Głośność	Masa	Moc	Obroty Obr/min	Zasilanie
	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /s						
20	0,11	400	40	55	2,4	0,016	1320	1~
25	0,22	800	45	58	3,6	0,020		
30	0,44	1600	50	62	4,1	0,025		